


道路構造物(橋梁)専門家派遣

熊本県道262号覚井一武線 熊本県球磨郡錦町地内 (球磨大橋)

- ①9月19日熊本県道262号 熊本県錦町にある球磨大橋で橋脚の沈下、ひびわれ等が発生
- ②県の要請を受け、21日に現地調査を行い、今後の復旧等について技術的助言を実施

派遣職員: 国総研 玉越道路構造物機能復旧研究官、橋梁研究室 岡田主研
土木研究所CAESAR 石田上席、田中交流研



【概要】

台風14号通過時の大雨により、渡河部分の橋脚の沈下・橋座部のひびわれが発生



橋梁被災状況調査 (熊本県錦町)



熊本県との技術的助言打合せ



国総研

国土交通省
国土技術政策総合研究所
National Institute for Land and Infrastructure Management