

- 北海道胆振東部地震による土砂崩れに関して、北海道からの要請に基づき、二次災害防止への対応等についての技術的助言を行うため、9月6日、土木研究所とともに土砂災害の専門家（TEC-FORCE高度技術指導班）を派遣し、被災状況等を調査した。



ヘリコプターからの崩壊箇所調査(9月6日土木研究所撮影)



崩壊箇所の現地調査(9月7日北海道撮影)



ヘリコプターから確認した斜面崩壊(9月6日国総研撮影)



崩壊箇所の現地調査(9月9日日本工営(株)撮影)